

工事名称	建物用途	構造種別	階数	面積(m ²)	建設場所
□ 耐震診断・改修設計業務					
■ 2010年度					
渋谷クラブクワトロ計算書復元	集会場	RC	B1/5	3,093	東京都渋谷区
洗足教会耐震診断	教会	RC	4	565	東京都品川区
■ 2011年度					
横浜通信病院耐震診断	病院	RC	B1/4~5	20,500	横浜市
葛飾堀切郵便局耐震診断	郵便局	RC	5	760	東京都葛飾区
墨田緑町郵便局耐震診断	郵便局	RC	5	890	東京都墨田区
回向院耐震診断	寺院	RC	3	1,509	東京都墨田区
久我山ホーム耐震診断	老人ホーム	RC	3	2,040	東京都世田谷区
北海道郵政研修寄宿舎耐震診断	宿舎	RC	5	3,460	北海道札幌市
白梅学園耐震診断	学校	RC+S	3~5	2,682	東京都小平市
■ 2012年度					
YKK黒部工場①-6工場診断	工場	S	4	38,000	富山県黒部市
某鎌倉社宅耐震診断	集合住宅	WRC	4	2,959	神奈川県鎌倉市
某港区社宅耐震診断	集合住宅	WRC	5	1,778	横浜市港北区
某横須賀社宅耐震診断	集合住宅	WRC	5	1,810	神奈川県横須賀市
八王子ふじみ会保育園診断	保育園	RC	1	270	東京都八王子市
某地家簡裁庁舎改修設計	裁判所	RC	B1/5/1	7,278	群馬県前橋市
蓼科グランドホテル診断・改修設計	ホテル	S・RC	8	9,800	長野県茅野市
御宿東鳳耐震診断※	旅館	RC	B1/5/1	5,600	福島県会津若松市
三水プロジェクト診断・改修設計	ホテル	RC	4	1,210	千葉県安房郡
開成高校体育館改修設計	体育館	RC・S	3	1,706	東京都荒川区
ワールドワイドセンター耐震診断	事務所	SRC	B1/6/1	319	東京都千代田区
昭和電工川崎事業所建屋耐震診断	工場	S	1	4,950	神奈川県横浜市
神田共伸ビル耐震診断※	事務所	SRC	B2/8/1	1,885	東京都千代田区
■ 2013年度					
サントリー武蔵野工場改修設計	工場	S・RC	2~4	26,200	東京都府中市
住友生命平塚ビル耐震診断	事務所	SRC	B1/10	6,305	神奈川県平塚市
共立製菓(株)診断・改修設計	事務所	SRC+RC	5	224	東京都千代田区
幸楽老番館耐震診断	介護施設	RC	4	1,298	東京都八王子市
宇奈月ニューオータニホテル耐震診断	ホテル	RC+S	B2/6	14,800	富山県黒部市
芦原温泉耐震診断	ホテル	SRC+RC	B1/7	5,383	福井県あわら市
■ 2014年度					
東村山沿道耐震診断(4棟)	住宅・店舗	W+S	2	800	東京都東村山市
オリエントリバーマンション耐震診断	集合住宅	SRC	11/P2	2,055	東京都八王子市
静岡グランドホテル中島屋耐震診断	ホテル	SRC	B1/11/P2	16,071	静岡県静岡市
焼津グランドホテル耐震診断	ホテル	RC+S	B1/6/P2	8,252	静岡県焼津市
銀裕ビル改修設計	事務所	RC	4	543	東京都中央区
The be名古屋診断・改修設計	ホテル	SRC	B1/14/P1	7,957	愛知県名古屋市
The be神戸診断・改修設計	ホテル	RC+SRC	B1/10/P1	10,104	兵庫県神戸市

■ 2015年度

東京慈恵会医科大学付属病院F棟耐震診断	病院	RC	B1/4	2,022	東京都港区
JP社宅（三田・深沢・板橋）耐震診断	集合住宅	WRC	5・2・5	611・898・1	東京都
勝浦ホテル三日月耐震診断	ホテル	SRC+S	10/P2	7,326	千葉県勝浦市
TK-WESTビル1号館・2号館耐震診断	事務所	RC	B1/7	3,523	東京都千代田区
静岡グランドホテル中島屋改修設計	ホテル	SRC	B1/11/P2	16,071	静岡県静岡市
西友新検見川店耐震診断	商業施設	SRC+S	6/P2	6,365	千葉県千葉市
高橋マンション耐震診断	集合住宅	RC	6	2,305	東京都練馬区
河原町教会耐震診断	教会	RC+SRC	B1/2	1,375	京都府京都市
焼津グランドホテル改修設計	ホテル	RC+S	B1/6/P2	8,252	静岡県焼津市
加賀観光ホテル耐震診断	ホテル	RC+SRC	9/P1	7,091	石川県加賀市
季がさね耐震診断	ホテル	RC+SRC	8/P2	8,638	石川県加賀市

■ 2016年度

秋田テレビ耐震診断	放送局	S・RC	2	5,012	秋田県秋田市
ホテル万惣耐震診断	ホテル	S・RC	B1/7/P2	8,092	北海道函館市
佐原郵便局耐震診断	郵便局	RC	3	3,333	千葉県佐原市
厚木郵便局耐震診断	郵便局	RC	B1/2/P2	4,055	神奈川県厚木市
別府杉乃井本館耐震診断	旅館	SRC+RC	B2/12/P3	31,917	大分県別府市
株式会社アリーナ本社耐震診断	事務所	RC	2	271	東京都世田谷区
ソシェ駒込第二耐震診断	集合住宅	RC	5・5	2,332	東京都豊島区
藤が丘パークハウス耐震診断	集合住宅	RC	6/P1	7,485	神奈川県横浜市
牧田総合病院耐震診断	病院	RC	7/PH1	8,009	東京都大田区

■ 2017年度

第二石橋ビル診断改修業務	事務所	RC	5	1,976	千葉県千葉市
GRIDS京都診断改修業務	ホテル	S	5/P1	1,300	京都府京都市
向原中学校耐力度測定検討	学校	RC	4/P1	7,156	東京都板橋区
富士フイルムF4ラック棟診断業務	工場	RC	4	1,434	静岡県富士宮市
宇奈月温泉診断改修業務	ホテル	RC	B2/5/P2	12,668	富山県黒部市

■ 2018年度

天政ビル診断業務	事務所	RC+SRC	B1/6	773	東京都千代田区
丸の内仲通り診断業務	事務所	SRC	B3/9/P3	44,307	東京都千代田区
鯉沢警察宿舎耐震診断業務	宿舎	WRC	3	606	山梨県八代郡

■ 2019年度

琴平グランドホテル耐震診断及び改修設計	ホテル	RC	7	3,680	香川県仲多度郡
江別製粉工場耐震診断及び改修設計	工場	RC	5	1,176	北海道江別市
東住吉小学校改修業務	学校	RC	4/P1	3,448	神奈川県川崎市
峡中宿舎耐震診断	住宅	WRC	4	810	山梨県甲斐市

2020年5月現在